

HANS-ERIK LUNDQUIST

Brandskyddskontrollen förhindrar bränder

Vi vet inte exakt hur många bränder som förhindrats sedan den ”nya brandskyddskontrollen” infördes 2004. Att kontrollen är effektiv och har undanröjt ett antal potentiella bränder kan vi däremot med säkerhet säga, vilket inte minst följande exempel vittnar om.

SIMABs skorstensfejarmästare Per Wulff besökte en fastighet i Ängelholm för att utföra brandskyddskontroll på en lokaleldstad med tillhörande rökkanal. Eldstaden i fråga var en braskasset med tegel-/lecaomramning, enligt fastighetsägaren installerad och besiktigad 2005.

Kassetten var ansluten från vardagsrummet in till det gamla pannrummet via en ny förbindelsekanal samt här ansluten till en stålörsskorsten. Kontrollanten anade oråd då takpanelens lack utanför omramningen börjat bubbla sig av värme. Håltagning in i utrymmet/omramningen skedde från pannrummet. Härvid kunde det konstateras att förbindelsekanalens isolering sintrat, gipsskivor och regelverk hade kolat, varför kontrollen med fog kan sägas ha räddat villan.

Vid brandskyddskontroll av en prefabricerad kakelugn med stålörsskorsten togs ett hål upp med ett dosborr för att schaktet skulle kunna inspekteras. Spånskivorna, som utgjorde det ej ventilerade schaktet, uppvisade svärtningar varför besked lämnades om att schaktskivorna skulle demonteras och ny kontroll utföras.

Snickaren som utförde demonteringen skrev ett meddelande till fastighetsägaren på en av de demonterade skivorna, med följande budskap. ”Du kan tacka gud för att det inte har börjat brinna”. Fastighetsägaren gjorde inte detta utan hon tackade istället Per Wulff som hade utfört kontrollen. Ära den äras bör!

